

**Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-Ort-Besichtigung von
Tierhaltungsanlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie
(IE-Richtlinie 2010-75/EU); Florian Schulte, Lingen (Ems)**

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 23.03.2026											
Betreiber:	Florian Schulte Beckhookweg 3 49811 Lingen (Ems)										
Betriebsstandort (Adresse):	Beckhookweg 3, 49811 Lingen (Ems) Gemarkung Altenlingen, Flur 14, Flurstücke 10/1, 1/2, 1/3										
Nummer ... gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1 E										
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen										
<p>Fazit:</p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Mängel</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Mängel	Beseitigung bis								
Mängel	Beseitigung bis										
Nachprüfungstermin, Datum: ./.											
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis zum 22.03.2029											